

## 容器耐圧区分参考

フロン種類	容器耐圧
R12	FC1以上
R22	FC1以上
R502	FC1以上
R410A	FC3
R407C	FC2以上
R404A	FC2以上
R134a	FC1以上
R32	FC3
R23	超高圧 継目シームレス容器
R11	低圧
R113	低圧
R13	超高圧 継目シームレス容器
R13B1	超高圧 継目シームレス容器
R141b	低圧
R401B	FC1以上
R402A	FC2以上
R407A	FC2以上
R407D	FC1以上
R412A	FC1以上
R417A	
R422A	FC2以上
R448A	FC3
R449A	FC3
R503B	超高圧 継目シームレス容器
R508B	超高圧 継目シームレス容器
R509A	FC2以上
ソルブ55	低圧

\*